



Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restriction	UPD	15:24		19.09.2018	 ETKA
GOC	1991	3	11	087-000		1240				

LRM	LBV	EC	N° de châssis		Production	Type de vente
2H	AUG	14	VVVVZZZ15ZMK022093		18.02.1991	155J64



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modele
		ardres et pignons p. boîte mécanique 5 vit.	1,6-1,81		4T, ACD, AEN, 4S, AUG, 9A, 4Y, 4K: "J..."
12A	020 311 213	roulement a aiguilles	K32X37X27,7	1	
13	020 311 221 A	rondelle d'appui	1e vit.	1	
14	411 501 283 E	Roulement a galets coniques		1	
15	N 901 733 02	vis 6 pans	M8X45	4	
16	020 311 228	roulement a aiguilles		1	
17	020 311 239 E	synchroniseur 356 €	1e/2e vit.	1	
18	020 311 257	pignon baladeur	1e vit. Z=38/11	1	
19	c 020 311 261 L	pignon baladeur	2e vit. Z=35/18	1	4S, 4T, AUG
(19)	020 311 261 K	pignon baladeur	2e vit. Z=36/17	1	9A, 4K, 4Y, ACD, AEN
20	c 020 311 285 A	pignon	3e vit. Z=36/28	1	4S, 4T
(20)	020 311 285 E	pignon	3e vit. Z=39/27	1	9A, 4K, 4Y, ACD, AEN, AUG
21	113 311 287	Anneau de surete	20X2,5	1	
(22)	020 311 247	bague de synchronisation	1e vit. 40€	1	
22	014 311 295 E	bague de synchronisation	4e/5e vit. 70€	2	
(22A)	014 311 295 E	bague de synchronisation	2e/3e vit. 70€	2	